

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Нижний Новгород

01 августа 2017 года

Мировой судья судебного участка №3 Нижегородского судебного района г.Нижний Новгород Нижегородской области Нутрик А.А., временно и.о. мирового судьи судебного участка №7 Нижегородского судебного района г.Нижний Новгород, в помещении судебного участка по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.21Е, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении

открытого акционерного общества «Домоуправляющая компания Нижегородского района»

адрес места государственной регистрации: г.Н.Новгород, ул.Ульянова, д.6
ИНН 5260162203, ОГРН 1055238198564, дата регистрации 21.12.2005 года

У С Т А Н О В И Л :

Из протокола об административном правонарушении №875 от 28.06.2017 года следует, что ОАО «ДК Нижегородского района» в установленный предписанием № пр-1193/17 от 17.03.2016 года срок – до 01 июня 2017 года – не устранило нарушения законодательства, установленные в предписаниях:

1. не обеспечено наличие освещения в кабине лифта, предназначенного для перевозки людей при перебое в электроснабжении – лифт рег.№№. 61147, 61148, 65590, 65832, 70470, 74069, 33385, 34037, 40093, 40094, 39937, 39938, 39939, 39940, 35805, 34869, 37342, 47445, 46463, 37347, 37412, 38287, 38288, 38289, 38290, 47455, 37537, 37540, 40958, 40978, 40977, в нарушение п.1.6 Приложения 1 Технического регламента таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»

2. в нарушение п.1, 3.1, 1.19, 1.29 Приложения 1 Технического регламента таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», пунктов 5.5.3.10, 5.3.3.12, 4.7, 5.4.4.12, 5.5.3.16 ГОСТ Р 53780-2010, Постановления Правительства РФ от 02.04.2013 года №290;

не обеспечена безопасность при использовании лифтов:

- отсутствует зазор между дном рабочего шкива и канатом ограничителя скорости у лифтов рег.№№ 61148, 61147, 48316, 48317, 24849, 35838, 48549, 48550, 48548, 45779, 47521, 47829, 47522, 48349, 48350, 38724, 37347, 47455, 38606, 38605, 38722, 45764, 59227, 38105, 47844, 47845, 48168, 47438, 47522, 46366;

- люфт в соединении вала привода дверей кабины более нормы – рег.№№40093, 40094, 39940, 51987, 60232, 53581, 53582, 53583, 53584, 53760, 54541, 47543, 47734, 47544, 47057, 47545, 47546, 47547, 47548, 47839;

- поворот червяка в пределах бокового зазора более 17 градусов – лифт рег.№№ 47455, 37345, 35838, 47010, 45779, 44647, 44546, 44529, 61148, 44547, 44546;

- зазор между тяговым канатом и дном ручья КВШ менее 2 мм – лифт рег.№№ 45311, 45297, 45764, 45763, 45761, 592828, 59227;

- нарушена изоляция кабельных линий диспетчерской связи, в результате имеет место нечеткая связь, посторонние шумы во время переговоров из кабины с помещением для обслуживающего персонала – лифт №48904, 48905, 48906, 45810, 54343, 48973, 51014, 51288, 51310, 54541, 56878;

прошито
и скреплено печатью
копия постановления мирового судьи

- боковой зазор в червячной паре привода дверей кабины более нормы (от 3,1 мм до 3,5 мм) – лифт рег. №№ 61148, 48317, 48316, 47008, 47010, 45779, 45928, 45929, 46049, 46050, 46414, 47521, 47522, 47545, 38606, 386054;

- течь масла из редукторов привода тяговой лебедки – лифт рег. №№ 24849, 45764, 59228, 38105, 48168, 48437, 47438, 51159, 47521, 47839, 47522, 46366,

- люфт полумуфты на быстроходном валу редуктора тяговой лебедки – лифт рег. №№ 24849, 45764, 59228, 38105, 48168, 48437, 47438, 51159, 47521, 47839, 47522, 46366;

- повреждение пластика в кабине лифта, обрамление повреждено, потолок сожжен, панель кнопок приказов повреждена – лифт рег. № 48437.

3. В нарушение п.1.2 Приложения 1 Технического регламента таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» не обеспечена защита пользователей от получения травм в результате соприкосновения с движущимися частями оборудования, а именно:

- отсутствует обвязка проема створок дверей кабины – лифт рег. №№ 33385, 34869;

- имеются сквозные отверстия над дверями шахты 5, 6 этаж – лифт рег. № 52131;

4. В нарушение п.1.1 Приложения 1 Технического регламента таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», пунктов 5.5.3.4, 5.3.3.8, 4.7, 5.3.2.3, ГОСТ Р 53780-2010 не обеспечена недоступность посторонних лиц к оборудованию лифта:

- косяк дверного проема входа в машинное помещение выломан – лифт рег. №№ 61147, 61148; двери машинных помещений открываются вовнутрь – лифт рег. №№ 30037, 33585;

- в машинном помещении проложены коммуникации (телевизионный антенный разветвитель и телевизионный кабель), не относящиеся к оборудованию лифта – рег. № 53881.

5. В нарушение п.1.4 Приложения 1 Технического регламента таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», пунктов 5.4.1.13.6 ГОСТ Р 53780-2010 отсутствует возможность безопасной эвакуации людей из остановившейся кабины персоналом; ключ отпирания дверей шахты отсутствует.

6. В нарушение п.1 ст.4, Приложения 1, п.1.8 Приложения 1 Технического регламента таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», не обеспечены меры по предотвращению падения людей в шахту (кабину) с этажных и прилегающих к шахте площадок, а именно: нарушена целостность покрытия пола в районе порога дверей шахты 9-ой этажной площадки – рег. №№ 39940, 72348 – всех этажных площадок.

7. В нарушение статьи 4 п.1.7 Приложения 1 Технического регламента таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», оборудование лифта, установленное в машинном помещении не соответствует существующим климатическим условиям эксплуатации; стены машинного помещения не защищены от воздействия влаги, отсутствует остекление окон – лифт рег. №№ 37338, 37343, 37341, 37340, 37342.

В судебном заседании защитник лица, привлекаемого к ответственности, пояснила, что не согласна с вменяемым правонарушением, просила прекратить дело об административном правонарушении.

Выслушав объяснения защитника, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с положениями ст. 26.2 КоАП РФ, доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на

основании которых судья устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключением экспертов, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественных доказательств.

В соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ, судья, осуществляющий производство по делу об административном правонарушении, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

В соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ, невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Как следует из материалов дела, ОАО «ДК Нижегородского района» в установленный предписанием № пр-1193/17 от 17.03.2016 года срок - до 01 июня 2017 года - не устранило нарушения законодательства, установленные в предписаниях:

1. не обеспечено наличие освещения в кабине лифта, предназначенного для перевозки людей при перебое в электроснабжении - лифт рег.№№. 61147, 611148, 65590, 65832, 70470, 74069, 33385, 34037, 40093, 40094, 39937, 39938, 39939, 39940, 35805, 34869, 37342, 47445, 46463, 37347, 37412, 38287, 38288, 38289, 38290, 47455, 37537, 37540, 40958, 40978, 40977, в нарушение п.1.6 Приложения 1 Технического регламента таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»

2. в нарушение п.1, 3.1, 1.19, 1.29 Приложения 1 Технического регламента таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», пунктов 5.5.3.10, 5.3.3.12, 4.7, 5.4.4.12, 5.5.3.16 ГОСТ Р 53780-2010, Постановления Правительства РФ от 02.04.2013 года №290;

не обеспечена безопасность при использовании лифтов:

- отсутствует зазор между дном рабочего шкива и канатом ограничителя скорости у лифтов рег.№№ 61148, 61147, 48316, 48317, 24849, 35838, 48549, 48550, 48548, 45779, 47521, 47829, 47522, 48349, 48350, 38724, 37347, 47455, 38606, 38605, 38722, 45764, 59227, 38105, 47844, 47845, 48168, 47438, 47522, 46366;

- люфт в соединении вала привода дверей кабины более нормы - рег.№№ 40093, 40094, 39940, 51987, 60232, 53581, 53582, 53583, 53584, 53760, 54541, 47543, 47734, 47544, 47057, 47545, 47546, 47547, 47548, 47839;

- поворот червяка в пределах бокового зазора более 17 градусов - лифт рег.№№ 47455, 37345, 35838, 47010, 45779, 44647, 44546, 44529, 61148, 44547, 44546;

- зазор между тяговым канатом и дном ручья КВШ менее 2 мм - лифт рег.№№ 45311, 45297, 45764, 45763, 45761, 592828, 59227;

- нарушена изоляция кабельных линий диспетчерской связи, в результате имеет место нечеткая связь, посторонние шумы во время переговоров из кабины с помещением для обслуживающего персонала – лифт №48904, 48905, 48906, 45810, 54343, 48973, 51014, 51288, 51310, 54541, 56878;

- боковой зазор в червячной паре привода дверей кабины более нормы (от 3,1мм до 3,5мм) – лифт рег.№№61148, 48317, 48316, 47008, 47010, 45779, 45928, 45929, 46049, 46050, 46414, 47521, 47522, 47545, 38606, 386054;

- течь масла из редукторов привода тяговой лебедки – лифт рег.№№ 24849, 45764, 59228, 38105, 48168, 48437, 47438, 51159, 47521, 47839, 47522, 46366,

- люфт полумуфты на быстроходном валу редуктора тяговой лебедки – лифт рег.№№ 24849, 45764, 59228, 38105, 48168, 48437, 47438, 51159, 47521, 47839, 47522, 46366;

- повреждение пластика в кабине лифта, обрамление повреждено, потолок сожжен, панель кнопок приказов повреждена – лифт рег.№48437.

3. В нарушение п.1.2 Приложения 1 Технического регламента таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» не обеспечена защита пользователей от получения травм в результате соприкосновения с движущимися частями оборудования, а именно:

- отсутствует обвязка проема створок дверей кабины – лифт рег.№№ 33385, 34869;

- имеются сквозные отверстия над дверями шахты 5, 6 этаж – лифт рег.№52131;

4. В нарушение п.1.1 Приложения 1 Технического регламента таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», пунктов 5.5.3.4, 5.3.3.8, 4.7, 5.3.2.3, ГОСТ Р 53780-2010 не обеспечена недоступность посторонних лиц к оборудованию лифта:

- косяк дверного проема входа в машинное помещение выломан – лифт рег.№№61147, 61148; двери машинных помещений открываются вовнутрь – лифт рег.№№30037, 33585;

- в машинном помещении проложены коммуникации (телевизионный антенный разветвитель и телевизионный кабель), не относящиеся к оборудованию лифта – рег.№53881.

5. В нарушение п.1.4 Приложения 1 Технического регламента таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», пунктов 5.4.1.13.6 ГОСТ Р 53780-2010 отсутствует возможность безопасной эвакуации людей из остановившейся кабины персоналом; ключ отпирания дверей шахты отсутствует.

6. В нарушение п.1 ст.4, Приложения 1, п.1.8 Приложения 1 Технического регламента таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», не обеспечены меры по предотвращению падения людей в шахту (кабину) с этажных и прилегающих к шахте площадок, а именно: нарушена целостность покрытия пола в районе порога дверей шахты 9-ой этажной площадки – рег.№№39940, 72348 – всех этажных площадок.

В нарушение статьи 4 п.1.7 Приложения 1 Технического регламента таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», оборудование лифта, установленное в машинном помещении не соответствует существующим климатическим условиям эксплуатации; стены машинного помещения не защищены от воздействия влаги, отсутствует остекление окон – лифт рег.№№ 37338, 37343, 37341, 37340, 37342.

В судебном заседании исследованы доказательства вины: протокол об административном правонарушении №875 от 28.06.2017 г.; выписка из ЕГРЮЛ, копии предписания №пр-3244/16/П/08 от 26.12.2016 г, распоряжение о проведении

внеплановой выездной проверки №пр-1193/2017 от 30.05.2017 г., акт проверки от 28.06.2017 года №пр-1193/17/а/08.

Оценивая доказательства вины, судья считает их достоверными, в силу последовательности и согласованности между собой, и достаточными для разрешения данного дела.

При этом судья учитывает, что вынесенное должностным лицом предписание является законным, поскольку вышестоящими должностными лицами контролирующего органа, либо решением суда указанное предписание не изменено и не отменено (в том числе и по срокам их исполнения).

На основании изложенного, судья квалифицирует действия ОАО «ДК Нижегородского района» по ч.1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях – невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства.

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность, судья не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 19.5, 29.5 – 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, мировой судья,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать виновным открытое акционерное общество «Домоуправляющая компания Нижегородского района» в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить наказание по этой статье в виде административного штрафа в размере – 10000 (десять тысяч) рублей.

Сумму штрафа следует внести в течение 60 дней с момента вступления в законную силу настоящего постановления, по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Нижегородской области (Волжско-Окское управление Ростехнадзора)

Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г.Н.Новгород

р/счет получателя 40101810400000010002

ИНН 5260170268; КПП 526201001; КБК 49811607000016000140 код ОКТМО22701000, УИН:498526001706874000004


Назначение: административный штраф

Разъяснить, что неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный ст. 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Копию квитанции или платежного поручения об уплате суммы штрафа необходимо представить в судебный участок №7 мирового судьи Нижегородского района г. Н.Новгорода.

Постановление может быть обжаловано в Нижегородский районный суд г.Н.Новгорода через мирового судью в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья



А.А. Нутрик